

AbulÉdu - Bug #1610

pas de wifi

03/09/2011 15:32 - Jean-Louis Frucot

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	03/09/2011
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:	AbulÉdu - Client - DVD 11.08		
Description			
Portable X41 pas de connexion wifi			

Historique

#1 - 06/09/2011 23:49 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours
- Assigné à mis à Eric Seigne
- % réalisé changé de 0 à 90
- Temps estimé mis à 0.50

J'ai ajouté les paquets suivants (histoire de profiter du retour de bug pour anticiper pour d'autres modèles):

```
apt-get install linux-wlan-ng-firmware libertas-firmware linux-firmware-nonfree nouveau-firmware linux-firmware
```

si tu peux essayer de faire de même et me dire si ton X41 a du wifi après ça serait super ça permettrait de valider ça avant de créer un nouveau dvd :)

Merci encore,
Éric

#2 - 07/09/2011 15:11 - Jean-Louis Frucot

Fait, ça marche !

#3 - 08/09/2011 21:19 - Eric Seigne

ok merci je laisse le ticket ouvert pour ne le fermer qu'à la prochaine release du DVD

#4 - 09/09/2011 12:35 - Eric Seigne

ajouter aussi le paquet b43-fwcutter pour les lenovo s10-2 (et autres qui ont une puce broadcom)

#5 - 09/09/2011 17:38 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
- % réalisé changé de 90 à 100

C'est fait, à priori on ratisse large :)

#6 - 10/11/2016 22:16 - Francois Audirac

Dans le cas d'un serveur 11.08 et des clients lourds en 11.08, j'ai résolu le problème en installant le pilote "firmware-b43-lpphy-install" et

"b43-fwcutter" trouvé dans les dépôts Debian sur wheezy :
<https://packages.debian.org/wheezy/firmware-b43-lpphy-install>
<https://packages.debian.org/wheezy/b43-fwcutter>

J'ai ensuite suivi la procédure pour déployer le pilote dans les clients lourds et c'est passé ! Le wifi est maintenant reconnu et opérationnel.
La référence de ma puce est : 14e4:4315
Portable ENR : Lenovo S10-2

Je précise que j'ai dû désinstaller le firmware "firmware-b43-install" qui ne fonctionnait pas chez moi.